



TEAC FD-235HF 3291-U Schneidklemm - Buchsenleiste

- vorhandene „Schneidklemm-Buchsenleiste“ verbaut




- mit 50mm breitem, dünnem Klebeband eine „Zugentlastung“ an, bzw. um die Buchsenleiste „gebastelt“.
Die Zugentlastung sieht zwar nicht gut aus, hilft aber



TEAC FD-235HF 3291-U am STE als externe DD-Disk

1. Platine unterhalb „Shugart-Bus“ ausgebaut

Elko's evtl. tauschen ?
Beschluss:
vorerst nicht erforderlich



Nach Wiedereinbau der Platine musste der Schreib-Lesekopf „nicht“ neu justiert werden ! ☺ . . . Glück gehabt ;-)